



Refining & Marketing and Chemicals

Processi e Gestione Operativa Logistica Primaria
Lungomare Caboto snclloc. Arzano, 04024 Gaeta (LT)
Tel.: 0771 4681
Fax.: 0771 468247
www.eni.it

VIA PEC

HSE HUB
Prot. N. 327/16

Gaeta, 8 aprile 2016

Spett.li

Comune di Tortona

Settore Territorio e Ambiente
Corso Alessandria, 62
15057 Tortona (AL)
comune.tortona@pec.it

Comune di Castelnuovo Scrivia

Settore Territorio e Ambiente
Via Garibaldi, 43
15053 Alessandria (AL)
protocollo@pec.comune.castelnuovoscrivia.al.it

Provincia di Alessandria

Direzione Ambiente e Pianificazione
Piazza Libertà, 17
15121 Alessandria (AL)
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Regione Piemonte

Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
via Principe Amedeo, 17
10123 Torino (TO)
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

ARPA Piemonte

Dipartimento di Alessandria
Spalto Marengo, 37
15100 Alessandria (AL)
dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

ASL AL - SIAN

ASL AL - SISP
via Milazzo, 1 (ex Caserma Passalacqua)
15057 Tortona (AL)
aslal@pec.aslal.it

Oggetto: Eni S.p.a. – Area HUB Nord – Oleodotto Sannazzaro - Genova Fegino, Comune di Tortona (AL) Loc. C.na Riccarda – Trasmissione risultati analitici monitoraggio pozzi privati 4-5 aprile 2016

In riferimento al Sito in oggetto con la presente si trasmettono i risultati analitici relativi al monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei pozzi privati.



Di seguito si fornisce l'elenco dei pozzi oggetto del monitoraggio.

Tabella 1 - Riepilogo pozzi privati oggetto di monitoraggio

N.	Riferimento	Località	Eseguito (SI/NO) 4-5 aprile 2016
1	P1 – C.na Roggera	C.na Roggera	SI
2	P2 – C.na Niccolino	C.na Niccolino	SI
3	P3 – C.na Ferrera	C.na Ferrera	SI
4	P4 – C.na Roggera	C.na Roggera	SI
5	P5 – C.na Roggera	C.na Roggera	SI
6	P6 – C.na Vecchia	C.na Vecchia	SI
7	P8 – C.na Triacca	C.na Triacca	SI
8	P9 – C.na Pasquina	C.na Pasquina	SI
9	RMR – C.na Confinanza	C.na Confinanza	SI
10	C.na Riccarda	C.na Riccarda	SI
11	AL10153	C.na Roggera	NO
12	C.na Bigiorda	C.na Bigiorda	SI
13	C.na San Bartolomeo	C.na San Bartolomeo	SI
14	C.na Delizia n. 20	C.na Delizia	SI
15	C.na Delizia n. 22	C.na Delizia	SI
16	C.na Valeria n. 28	C.na Valeria	SI
17	C.na Buscherina	C.na Buscherina	SI
18	C.na Venturina	C.na Venturina	NO
19	C.na Bonaria	C.na Bonaria	SI
20	C.na Ponticello	C.na Ponticello	NO
21	C.na Birolina	C.na Birolina	SI
22	Pozzo Gestione Acqua Nord	Gestione Acqua	SI
23	Pozzo Gestione Acqua Sud	Gestione Acqua	SI

In allegato si forniscono i risultati analitici e l'ubicazione dei punti della rete di monitoraggio.

Sulla base dei risultati analitici aggiornati al monitoraggio del 4 e 5 aprile 2016 si osserva quanto segue:

- P1 – C.na Roggera, P2 – C.na Niccolino, P3 – C.na Ferrera, P4 – C.na Roggera, P5 – C.na Roggera - pozzi riscontrati conformi;
- P6 – C.na Vecchia – pozzo riscontrato conforme anche per idrocarburi totali come n-esano e per MtBE, che risulta inferiore a 40 µg/l;
- P8 – C.na Triacca – conformità alle CSC per acque sotterranee su tutto il periodo in esame;
- P9 - C.na Pasquina – pozzo conforme da gennaio 2016, riscontrata nel precedente monitoraggio non conformità per benzene e toluene, nel recente monitoraggio pozzo riscontrato conforme;
- C.na Riccarda – pozzo sempre conforme, riscontrata nel precedente monitoraggio non conformità per benzene, xilene e toluene, nel recente monitoraggio pozzo ritornato conforme;
- RMR – C.na Confinanza – pozzo conforme da novembre 2015, riscontrata nel precedente monitoraggio non conformità per benzene, nel recente monitoraggio pozzo riscontrato conforme;
- C.na Bigiorda – pozzo riscontrato conforme;
- C.na San Bartolomeo – pozzo riscontrato conforme;
- C.na Delizia n. 22 – pozzo riscontrato conforme;
- C.na Delizia n. 20 – pozzo riscontrato conforme;
- C.na Valeria n. 28 – pozzo riscontrato conforme;
- C.na Bonaria – pozzo riscontrato conforme;
- C.na Buscherina – pozzo riscontrato conforme;
- C.na Birolina – pozzo riscontrato conforme;
- Pozzo Gestione Acqua Nord – pozzo riscontrato conforme;



- Pozzo Gestione Acqua Sud – pozzo sempre conforme, riscontrata nel precedente monitoraggio non conformità per benzene, xilene e toluene, nel recente monitoraggio pozzo ritornato conforme.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo,

Cordiali saluti

eni spa
Refining & Marketing and Chemicals
Processi e Gestione Operativa Logistica Primaria
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione
(Dr. Paolo Angelini)

Allegati:

Allegato 1 - Risultati analitici campionamento acque sotterranee dei pozzi privati

Allegato 2 - Ubicazione pozzi privati esterni